

Monterrey, N.L. a 3 de Marzo de 2016.- OMA Aeropuerto de Monterrey informa que aproximadamente a las 13:50 hrs. del día de hoy, se presentó un corto circuito en las instalaciones del restaurant La Mansión ubicado en la Terminal B sin causar afectación mayor a la infraestructura.

El incidente fue resultado del sobrecalentamiento en uno de los extractores del establecimiento comercial, lo que provocó una falla en el circuito eléctrico del local y la generación de humo.

La situación fue controlada por el personal del CREI del Aeropuerto de Monterrey, sin presentarse daños a usuarios o trabajadores del restaurant.

La operación de la Terminal aérea no se vio afectada y actualmente se encuentra operando con normalidad.